



外装及び内装劣化調査診断報告書

ビレージみつくち

平成28年3月 グローバル・パートナーズ 株式会社





1. 調查対象構造物

1. 1建築物概要

1)建物名称 : ビレージみつくち

2)所在地 : 金沢市三口町水18-1

3)主要用途 : 共同住宅

4)構造 : 木造

5)規模: 地上2階建て

6)主要外装: モルタル吹き付け 一部板金

2. 調查目的

当建物は経年変化による劣化及び偶発的な地震・風水害等による磨耗、損傷を受けていると思われます。 これらの影響によって生じる外壁劣化・故障等は、美観上だけでなく構造物等に重大な影響を与え、更に落下・崩壊等の第三者被害につながりかねません。本調査では外壁(モルタル)の劣化、亀裂、爆裂等を中心に建物の劣化状況を調べ、今後の保全対策等に関する資料とする物であります。

3. 調査概要

3. 1 調査年月日 : 平成27年4月14日

3. 2調查部位 : 外壁、共用廊下、階段

3. 3調査方法 : 目視、触診による調査

3. 4調査記録方法 : 劣化部の写真撮影による

3.5調査者:株式会社石原コーキング興業

石原一雄 : 代表取締役

2級施工管理技士

シーリング管理士 (09B0170)

4. 所見

建物の寿命や財産価値を維持・向上させる為には、それぞれの機能を回復させ、危険のない機能的の住み良い建物とすることです。部分的に良好であっても全体として機能低下をさせる場合は、予防保全も考慮し早期に全体工事を行うことを推奨します。

① 外壁面の劣化状況

塗装部・・・ 外壁のモルタル部には数か所亀裂が見られ、特にサッシ廻りに lmm以上の亀裂が発生していますので、早期の補修を推奨 いたします。

② 防水の劣化状況

廊下防水・・・ 現状の防水モルタルには無数の亀裂が入り、軒裏などに 雨水がしみ出している状態となっています。外壁同様に 早期の補修を推奨いたします。

シーリング・・・ サッシ廻り、目地シーリングは全て破断劣化しています。

③ 鉄部の劣化状況

共用部・・・ 階段の鉄部、廊下の梁や手摺りの鉄部が全体的に錆びが 発生しています。外部階段については雨掛かり部での 露出となりますので、防水と合わせての改修方法を検討 することを推奨いたします。

5. 調查報告写真



No.1

面方位	南東面
階高	
通り番号	
部位•部材	全景
状況説明	
着工前	



No.2

面方位	南面
階 高	
通り番号	
部位•部材	全景
状況説明	
着工前	



No.3


面方位	南東面
階高	
通り番号	
部位·部材	開放廊下 軒天
状況説明	
着工前	



No.4


面方位	南東面
階高	
通り番号	
部位•部材	開放廊下 軒天
	状況説明






No.5

南東面	
開放廊下 床	
状況説明	



No.6

面方位	南東面
階高	
通り番号	
部位·部材	開放廊下 床
状況説明	
着工前	



No.7

面方位	南東面
階高	
通り番号	
部位·部材	外部階段
状況説明	
着工前	



No.8

面方位	南面
階高	
通り番号	
部位·部材	軒天 通気口
状況説明	
着工前	